Załącznik 1 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr: *17/2017*

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *1.1*

Fot. 1. *Widok mostu od strony wody górnej*

Fot. 2. *Widok mostu od strony wody dolnej*

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU** z dnia *17.08.2017*	Karta nr *1.2*

Fot. 3. *Widok dojazdu do obiektu od strony Nagoszyna*

Fot. 4. *Widok dojazdu do obiektu od strony Mokrego*

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej nr: *17/2017*

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.1*

Fot. 5. *Bujna wegetacja roślinności na poboczach dojazdów i pomoście obiektu, – brak prac utrzymaniowych i naprawczych*

Fot. 6. *Obsypujące się pobocze, wegetacja roślin na płycie pomostu, – brak gzymsu płyty, brak prac utrzymaniowych i naprawczych*

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.2*

Fot. 7. *Obluzowane zamocowanie pasa bariery energochłonnej,*
– brak prac naprawczych, błędy wykonawcze

Fot. 8. *Pęknięcia i zapadanie się nawierzchni, roślinność wegetująca na obiekcie,*
– odpadnięcie skrzydła, przeciążenia, brak prac utrzymaniowych i naprawczych

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.3*

Fot. 9. *Pęknięcia i zapadanie się nawierzchni, obsypujące się pobocze*

- odpadnięcie skrzydła, przeciążenia brak prac naprawczych i utrzymaniowych

Fot. 10. *Odpadnięcie skrzydła prawobrzeżnego przyczółka, ubytki materiałowe, wegetacja roślin na gzymsie i skrzydłach obiektu, nienormowe zamocowanie bariery energochłonnej*

- niewłaściwie wykonanie robót podczas układania nawierzchni, brak prac naprawczych i utrzymaniowych

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.4*

Fot. 11. *Wegetacja roślin, znaczna korozja betonu, ubytki materiałowe na gzymsie obiektu.*

- brak prac naprawczych i utrzymaniowych, degradacja materiału

Fot. 12. *Znaczne, przeciążeniowe ugięcie dźwigara – stan przedawaryjny, wegetacja roślin, ubytki materiałowe płyty pomostu, gzymsu i przyczółków.*

- przeciążenie obiektu, brak prac naprawczych i utrzymaniowych, degradacja materiału,

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.5*

Fot. 13. *Ubytki betonu otuliny pomostu oraz korozja prętów zbrojenia, korozja betonu*

- brak prac naprawczych i utrzymaniowych, degradacja materiału, wyeksploatowanie obiektu

Fot. 14. *Wegetacja roślin, liczne ubytki materiałowe, wykruszenia, degradacja materiału, ubytki betonu otuliny prętów*

- brak prac naprawczych i utrzymaniowych, degradacja materiału, wyeksploatowanie obiektu

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.6*

Fot. 15. *Pęknięcia przeciążeniowe, ubytki betonu otuliny prętów, zacieki przy pęknięciu - przeciążenie obiektu, degradacja materiału*

Fot. 16. *Liczne pęknięcia i ubytki betonu otuliny dźwigara – stan przedawaryjny, wegetacja roślin - przeciążenie obiektu, degradacja materiału, brak prac utrzymaniowych, wyeksploatowanie obiektu*

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.7*

Fot. 17. *Liczne ubytki materiałowe betonu przyczółka, zacieki pionowe (przez pęknięcia/rysy dźwigara) - degradacja materiału, brak prac utrzymaniowych, przeciążenia*

Fot. 18. *Pęknięcie skrzydła lewobrzeżnego – stan przedawaryjny, brak zabezpieczenia pobocza przed rozmywaniem, nienormowe zamocowanie bariery energochłonnej do obiektu, wegetacja roślinności na betonie*

- przeciążenie, brak prac naprawczych i utrzymaniowych

Numer ewidencyjny obiektu: *17*	**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ** z dnia *13.08.2017*	Karta nr *2.8*

Fot. 19. *Pęknięcie skrzydła lewobrzeżnego – stan przedawaryjny, nienormowe zamocowanie bariery energochłonnej do obiektu, wegetacja roślinności na betonie*

- przeciążenie, brak prac naprawczych i utrzymaniowych

Fot. 20. *Odpadnięcie skrzydła - awaria, nienormowe zamocowanie bariery energochłonnej do obiektu.*

- przeciążenie, brak prac naprawczych i utrzymaniowych, niewłaściwie wykonanie robót podczas układania nawierzchni