Wykaz obiektów zabytkowych w gminie Żyraków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków 2018r.

L.p.	Miejscowość	Obiekt	Adres	Materiał	Datowanie	Rejestr zabytków	Uwagi
1.	**BOBROWA**	Kapliczka z rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem	Obok nr 49 nr działki 365/4	Murowana	II połowa XIX w.	-	Wzniesiona na miejscu starszej z II poł. XIX w. wewnątrz ołtarzyk z rzeźbą MB z Dzieciątkiem
2.	**BOBROWA**	Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej	Obok posesji nr 108 nr dz. 113/7	Murowana	Poł. XX w.	-	Pierwotnie drewniana, 1989 r. wzniesiono murowaną na wzór starej,
3.	**BOBROWA**	Rzącówka – zabudowania podworskie	Nr 9 Nr dz. 381/2 i 381/6	Murowana	II połowa XIX w.	-	Rozbudowa i remont 1900 – 1903 obiekt ten wchodzi w skład dóbr przecławskich Reyów, obecnie ½ budynku jest użytkowana ze względu na stan zachowania
4.	**GÓRA MOTYCZNA**	Dom murowany	Nr 117	Murowany	Poł XX w.	-	Dom został wybudowany przez Genowefę i Karola Surówka. W chwili obecnej wymaga remontu
5.	**GÓRA MOTYCZNA**	Dom drewniany	Nr 171	Drewniany	Lata 30 –te XX w.	-	Dom zakupiony w 2012 r. użytkowany i remontowany przez właściciela Marka Malinowskiego
6.	**KORZENIÓW**	Zespół dworsko – parkowy a. **dwór**	Nr dz.712 i 713/1	Murowany, kryty dachówką	I połowa XIX w.	A – 213 31.01. 1980 r.	Stan ogólny średni, wymaga częściowej modernizacji (system grzewczy, stolarka okienna) oraz remontu i bieżącego utrzymania

7.	**KORZENIÓW**	Zespół dworsko – parkowy b. **park**	Nr dz. 713/1	-	I połowa XIX w.	A – 213 31.01. 1980 r.	Stan drzewostanu ulega pogorszeniu, konieczne prace konserwacyjno – pielęgnacyjne oraz na bieżąco prace porządkowe
8.	**KORZENIÓW**	Zespół dworsko – parkowy c. **kapliczka dworska**	Położona na terenie założenia dworsko-parkowego nr dz. 713/3	Murowana, kryta gontem	I połowa XIX w.	-	Rekonstrukcja wykonana w 2003 r. w miejscu zniszczonej, wymaga dalszych prac remontowych
9.	**KORZENIÓW**	Kapliczka	W pobliżu posesji Nr 72	Murowana	I połowa XIX w.	-	Przeprowadzono remont, obecnie dobry stan obiektu
10.	**KORZENIÓW**	Kapliczka z figurą Św. Jana Nepomucena	W pobliżu posesji Nr 104	Murowana	XIX w.	-	Odnowiona w 2010 r. przez właścicielkę, obecnie wykonano kapliczkę murowaną
11.	**KORZENIÓW**	Zagroda a. dom	Nr 114 dz. Nr 529	Drewniany	Powstał w 1870 r.	-	Stan zachowania dobry, wymaga remontu, obecnie niezamieszkały
12.	**NAGOSZYN**	Kościół parafialny pw. Św. Antoniego Padewskiego	nr 12 Nr dz. 2256 o pow. O,35 ha	Murowany	Powstał 1922 - 1925	A -315 24.09. 1988 r.	Wykonano prace konserwatorskie przy odnowie głównego ołtarza, przeprowadzono malowanie wnętrza kościoła, podjęto prace przy odnowie elewacji, oraz wykonano szereg prac w otoczeniu kościoła
13.	**NAGOSZYN**	Mur ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw.	nr 12 Dz. Nr ew. 2256	Mur ceglany	Z roku 1929 - 30	A – 1298 z dnia 09.12. 2014 r.	Mur ogrodzeniowy stanowi integralny element zagosp. otoczenia kościoła paraf. w

		Św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie					Nagoszynie W 2015 r. rozpoczęto renowację muru ogrodz. zakończenie planowane jest na 2016 r.
14.	**NAGOSZYN**	Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej	Przy drodze głównej dz.nr 1145	Drewniana	Z 1899 r.	-	Zbudowana przez Tomasza Łanuchę, a fundatorami są Barbara Gorgoń i Zenon Kabara
15.	**NAGOSZYN**	Kapliczka	Przy drodze powiatowej nr dz. 2682/1	Murowana	I połowa XX w.	-	Wyremontowana w 2009 r. przez właścicieli, ufundowana przez Gąsiorek Wiktoria zam. USA, jako votum wdzięczności, obecnie stan wymaga pilnie remontu
16.	**NAGOSZYN**	Dom drewniany	Nr 4 dz.nr. 2236	Drewniany	Poł. I poł. XX w.	-	Wyremontowany i zamieszkały przez właściciel, remont wykonany w 2009 r. i 2012 r.
17.	**NAGOSZYN**	Dom	Nr 209 naprzeciw Przedszkola Publicznego Nagoszyn Wola, dz.nr 4204	Drewniany	Poł. I poł. XX w. 1906 r.	-	Stan zachowania dobry, budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami
18.	**STRASZĘCIN**	Zespół dworsko – parkowy a. **dwór**	dz. nr 684/9 o pow. 0,98 ha	Murowany	Koniec XX w.	A – 42 24.09.2001 r.	Przebud. w poł. XIX w. i ok. 1900 r. prace remontowo – adaptacyjne w latach 1985 – 86 i 2000, w 2015 r. wymiana stolarki okiennej

19.	**STRASZĘCIN**	Zespół dworsko – parkowy b. **spichlerz zbożowy**	dz. nr 684/149	Murowany	Poł. XX w.	-	Stan utrzymania zły, wymaga bieżącego utrzymania, wymaga prac remontowych i adaptacyjnych
20.	**STRASZĘCIN**	Zespół dworsko – parkowy c. **pozostałości parku krajobrazowego**	dz. nr 684/9 o pow. 0,98 ha	-	II poł. XIX w.	A – 42 24.09.2001 r.	Przekształcony w II poł. XX w. drzewostan wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji, teren bieżącego utrzymania
21.	**STRASZĘCIN**	Zespół dworsko – parkowy d. **figura Św. Jana Nepomucena**	Przy Zespole Szkół Publicznych w Straszęcinie, nr dz. 278/14	Kamień	XVIII/XIX w.	-	Stan zachowania bardzo dobry, odnowiona w 2010 r. Fundacja rodziny Bielańskich
22.	**STRASZĘCIN**	Kaplica grobowa właścicieli Przyborowia; Reyów i Jabłonowskich	Na cmentarzu parafialnym nr dz. 596/6	Murowana	II poł. XIX w.	-	Stan dobry, w 2008 r. został przeprowadzony remont obiektu
23.	**STRASZĘCIN**	Kaplica grobowa właścicieli Straszęcina Stubenwollów	Na cmentarzu parafialnym nr dz. 596/6	Murowana	Pocz. XX w.	-	Wyremontowana środkami Parafii, obecnie stan obiektu uległ pogorszeniu
24.	**STRASZĘCIN**	kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej	Przy drodze na krzyżówce, nr dz. 43	Murowana	Pocz. XX w.	-	Stan zachowania uległ znacznemu pogorszeniu, wymaga remontu
25.	**WIEWIÓRKA**	Relikty umocnień zamku (nieistniejącego)	Nr dz. 878/2,880/3, 881/2,882/4	Ziemne	XV – XVI w.	A – 429 19.12.1968	Obiekt wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych

26.	**WIEWIÓRKA**	kapliczka z obrazem Matki Boskiej Fatimskiej	Na parceli gromadzkiej Nr dz. 710/2	Mur.	II poł. XIX w.	-	Powstała z fundacji Tomasza Koniecznego, dobry stan utrzymania
27.	**WIEWIÓRKA**	Kapliczka z figurą Św. Antoniego Padewskiego	Nr 74 Nr dz. 898/3	Murowana	Koniec XIX w.	-	W 2014 roku został przeprowadzony gruntowny remont przez Fundatorów Kizior Józef i Danuta
28.	**WOLA WIELKA**	Grodzisko średniowieczne i nowożytne	Nr 103, nr dz. 614/2	Ziemne	XIII w.	A – 428 19.12.1968 r.	Obiekt wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych i bieżących prac porządkowych
29.	**WOLA ŻYRAKOWSKA**	Kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej	Przy drodze lokalnej w pobl. młyna, na posesji nr 56 B, nr dz. 535/1	Murowana	Poł. XX w. ok. 1948 r.	-	Fundatorem kapliczki była Rogowska Julia zam. USA, jako votum wdzięczności. Prace budowlane wykonał Wojciech Dziurgot. Obiekt utrzymany w dobrym stanie
30.	**ZASÓW**	Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika	nr dz. 461/2 o pow. 0,34 ha	Murowany	1885 r.	A – 427 18.12. 1998 r.	Odbudowany po wojnach w 1915 i 1945, remont w latach 1998 – 2008
31.	**ZASÓW**	Kaplica cmentarna	Na cmentarzu parafialnym w Zasowie nr dz. 2246	Murowana	II poł. XIX w	-	stan utrzymania uległ pogorszeniu
32.	**ZASÓW**	Zespół dworsko – parkowy a. **ruiny dworu**	Nr dz.453/1 i 453/4	Murowane	XVIII – XIX w.	A – 189 26.11. 1979	Stan techniczny obiektu pogarsza się, konieczna decyzja w sprawie zagospodarowania obiektu

33.	**ZASÓW**	Zespół dworsko – parkowy b. **dawna portiernia**	Nr dz. 457/7	Murowana	I poł. XIX w.	A – 189 26.11. 1979	Budynek został odkupiony od gminy 12.07.2002 r. gruntownie wyremontowany, stan utrzymania dobry
34.	**ZASÓW**	Zespół dworsko – parkowy c. **park**	Nr dz. 450		Zał. XVIII w.przekomp. XIX w.	A – 189 26.11. 1979	stan utrzymania dobry, teren parku wymaga bieżącego utrzymania, drzewostan wymaga przeprowadzenia przeglądu technicznego
35.	**ZASÓW**	Zespół dworsko – parkowy **d. szkoła**	Nr 10, dz. Nr 2260/1, 457/5	Murowana	Pocz. XX w.	-	Budynek zakupiony aktem notarialnym z 30.03.2010 r. wyremontowany w 2012 r. przez właściciela
36.	**ZASÓW**	Dom drewniany	Nr 19, nr dz. 1785	Drewniany	Pocz. XX w.	-	Stan obiektu średni
37.	**ZASÓW**	Dom drewniany	Nr 185, nr dz. 446/6	Drewniany	Lata 30 – te XX w.	-	Stan zachowania dobry
38.	**ZASÓW**	Dom drewniany	Nr 184 nr dz. 204/3	Drewniany	Lata 40 – te XX w.	-	Dom został całkowicie przekształcony na mieszkalny
39.	**ZASÓW**	Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej	Nr dz. 2246	Objęty ochroną prawną	I poł. XX w ok. 1914 r.	-	Przeprowadzono w latach 1995 – 2005 oraz 2013 – 2014 r. gruntowny remont obiektu, stan bardzo dobry, obecnie wymaga bieżącego utrzymania
40.	**ŻYRAKÓW**	Zespół dworsko-parkowy **a. dwór**	Nr dz. 665/13	Murowany	Przed poł. XIX w. ok. 1920 r.	A – 87 07.06. 2004	Obiekt wymaga remontu, w 2016 r. rozpoczęto remont obiektu, planowane zakończenie prac 2019 r.

41.	**ŻYRAKÓW**	Zespół dworsko – parkowy **b. pozostałości parku**	Nr dz. 665/13	-	Poł. XIX w.	A – 87 07.06. 2004	Drzewostan wymaga prac konserwacyjno - pielęgnacyjnych, prace porządkowe wykonywane są na bieżąco
42.	**ŻYRAKÓW**	Kapliczka pw. Św. Jana Nepomucena	Przy drodze powiatowej, na posesji nr Żyraków 74, nr dz. 420/50	Murowana	I poł. XIX w.	-	Z zabytkową rzeźbą drewnianą Św. Jana Nepomucena. W latach 2012 – 2016 przeprowadz. gruntowny remont wnętrza i otoczenia kapliczki. Obecnie stan obiektu bardzo dobry.
43.	**ŻYRAKÓW**	Drewniana rzeźba Św. Jana Nepomucena	na posesji nr Żyraków 74, nr dz. 420/50	Drewniana polichromo-wana	I poł. XIX w.	B – 584 12.02.2013	Pochodzi z wyposażenia kapliczki przydrożnej obok posesji Żyraków 74, w 2015 r. gruntownie odrestaurowana przez Stanisława Kłosowskiego z Krakowa specjalisty w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki.